

亀ヶ池温泉建物火災の状況について

1 時系列

令和3年8月19日(木)

2:03 出火(推定)

2:08 覚知

2:10 サイレン吹鳴、消防団員出動

4:14 鎮圧

5:24 鎮火

5:27 鎮火放送

2 損傷の程度 半焼(1,800 m²のうち1,180.32 m²(全体の65.57%)を焼失)

3 当時宿泊客 松山市及び香川県から2組4名(避難済み)

4 出火原因 落雷と推定

5 消火活動

<町消防団>

- ・出動人員 団長以下本部役員 11名
二見分団1~4部、九町分団3・4部 55名
- ・水利 亀ヶ池、南側水路、敷地内防火水槽、消火栓
- ・消火活動 団長指揮の下、消火活動にあたる
可搬型ポンプ4台、ポンプ車2台

<消防本部>

- ・出動人員 消防長以下48名
- ・消火活動 放水車両4台、指揮車等10台

6 負傷者

宿泊者、消防団員等含め負傷者なし

7 火災発生当時の気象状況

- ・大雨・雷注意報
- ・午前2時から3時までの降水量
湊浦24ミリ、塩成30ミリの激しい雨に加え、雷頻発